

Palestra Scolastica MARZI Scheda tecnica Parte 1_ edilizia sportiva e strutture

Redazione	M. Pellegri – A. Danzi
Approvazione	Pandolfi Pandolfi
Per presa visione	Agostini, Montagnani
Denominazione e indirizzo	Marzi – Via L. Bosi 15
Estratto di Google Maps	© Casa L'Abbraccio (a) Entitude Store (b) Casa L'Abbraccio (c) Casa L'Abbraccio (d)
Dati catastali	Foglio: 95 Particella: 2112 Subalterno: 601

Planimetria Catastale	Non disponibile	
-----------------------	-----------------	--



Descrizione palestra e stato La palestra è in buono stato di conservazione. È presente un solo di conservazione spogliatoio con docce. La superficie di allenamento risulta in buono stato. Pianta degli interni VIA DEI MULINI (Estratta da catasto) SPOGLIATOIO D TECNICO H 4,60 ml H 4,60 ml H 4,60 ml VIA BERNARDETTO BORROMEI VIA LUIGI BOSI PALESTRA H 9,85 ml VIA DEL PLATANO PIANO TERRENO



Data sopralluogo	05/11/2024		
Classificazione impianto	Complementare ex art 1 delle norme CONI per l'impiantistica sportiva		
Capienza	Spettatori 0, complessiva: non dichiarata		
Documentazione fotografica	Speciation of compressival non-dictinarial		



Interventi necessari ai fini dell'agibilità		
	Descrizione opere necessarie (edili e strutturali)	Importo
	Nessuna con rif all' attività complementare, escluse manutenzioni ordinarie	Nessuna spesa

Nb

_ sono escluse le valutazioni che fanno riferimento ad impianti tecnologici e sicurezza luoghi lavoro e antincendio, valutate in altra scheda,

_ sono altresì escluse le manutenzioni ordinarie ex art 3 TU edilizia